



Сводная таблица условий хранения и эксплуатации средств измерений

Средство измерений	УТ	Температура, С°		Влажность, %		Давление, кПа (мм рт.ст.)	
		От	До	От	До	От	До
Акселерометр PALS	51474-12	+10	+30	40	90	91 (683)	111 (833)
Измеритель параметров цепей э/питания MZC-200	20912-01	0	+40	30	80		
Измеритель сопротивления изоляции MIC-3	26114-03	0	+40	30	80		
Дальномер LEICA Disto D110	57866-14	-10	+50				
Термогигрометр ТКА-ПКМ (20)	24248-09	+15	+25		≤98	80 (600)	110 (825)
Люксметр ТКА-ПКМ (05)	24248-09	+15	+25		≤98	80 (600)	110 (825)
Штангенциркуль ШЦ-1	260-05	+10	+35		≤80		
Рулетка измерительная металлическая FISCO (УМЗМ)	67910-17	-40	+50				
Мультиметр цифровой VA1 мод. VA-MM15	60456-15	-10	+60		≤70		
Секундомер электронный, "Интеграл С-01"	44154-16	+5	+40		≤80		
Люксметр + Термогигрометр ТКА-ПКМ (43)	24248-09	+15	+25		≤98	80 (600)	110 (825)
Измеритель параметров электроустановок MI 3102H SE	57164-14	0	+40		≤95		
Дальномер лазерный Bosch GLM 80	70666-18	-20	+50		≤90		
Измеритель параметров петли короткого замыкания TC-20	68153-17	-20	+50	20	80		
Рулетка измерительная металлическая twoCOMP MAGNETIC	68600-17	-40	+50				
Измеритель сопротивления изоляции MIC-10	49421-12	-10	+60	20	80		
Штангенциркуль ШЦ-1	72189-18	+10	+40		≤80		
Линейка измерительная металлическая	74468-19	-10	+40		≤98		
Угломер с нониусом тип 4	72501-18	+15	+25		≤80		
Угломер торговой марки «Калиброн» (УНЛ-360)	83810-21	+15	+25		≤80		
Термогигрометр ТКА-ПКЛ (26)-Д	76454-19	-30	+60		≤98		
Люксметр «ТКА-Люкс»	20040-11	0	+40		≤85	84 (630)	106,7 (800)
Тахометр специалиста по лифтам цифровой CC6208A	87953-23	+5	+40		≤80	93 (698)	109 (815)
Штангенрейсмасы торговой марки SHAN	63976-16	+15	+25		≤80		
Дальномер лазерный RGK D100	87359-22	0	+40		≤85		
Допустимые климатические пределы		+15	+25	40	70	93 (698)	106,7 (800)

Составил: ответственный за метрологическое обеспечение

Зарипова Ю.С.